

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

FOURTH STEP



FIFTH STEP



SIXTH STEP



TO SEVENTH STEP








FIG. 5

SEVENTH STEP



EIGHTH AND
NINTH STEP



COMPLETE

FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26a




FIG. 26b




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31
(PRIOR ART)




FIG. 32
(PRIOR ART)




FIG. 33a




FIG. 33b




FIG. 34a




FIG. 34b




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39a




FIG. 39b




FIG. 39c




FIG. 40





FIG. 41



PHYSICAL VALUES AND SPUTTER RESISTANCE OF STRESS RELAXATION LAYER CANDIDATE MATERIAL
(X: OCCURRENCE OF CRACKS, Δ : OCCURRENCE OF WRINKLE, \circ : NO ABNORMALITY)